

(fr)Module d'entrée C2 pour enregistreur MS Courant alternatif 0-5A, isolé galvaniquement

code: M1008



Précision $\pm 1\%$ FS. L'isolation galvanique n'est pas conçue comme protection de sécurité.
(fr)

Données techniques